

Wykonawca opinii : rzeczoznawca certyfikowany mgr inż. Szczepan Żmuda RS001084

Zleceniodawca: GMINA STARY SĄCZ

Adres: Stefana Batorego 25, 33-340 STARY SĄCZ

Zlec. pismo, znak: ustne, bez numeru

z dnia: 2025/06/26

Właściciel: GMINA STARY SĄCZ

Adres: ul. Stefana Batorego 25, 33-340 STARY SĄCZ

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu z uwzględnieniem stanu technicznego

PODSTAWA OPINII

Podstawę do opracowania opinii stanowiły:

1. Ogledziny pojazdu
2. Dokumentacja przedstawiona przez Zleceniodawcę
3. Komputerowy System INFO-EKSPERT PLUS

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2014

Model: Corolla 1.6 MR`14 E5

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: KNS97755

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: NMTBE3JE00R096505

Nr INFO-EKSPERT	037-02473
Data pierwszej rejestracji	2015/01/27
Data ważności badania technicznego	2025/09/25
Data oględzin	2025/06/26
Miejsce oględzin	Stary Sącz małopolskie
Wskazanie drogomierza	173581 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/01/27-25/06/15)	125 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny, 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1770 kg*
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Numer silnika	NIE BADA ANO
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 97kW (132KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2014.11-2015.01)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	14	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
2	Immobilizer	15	Sterowanie radiem w kierownicy
3	Klimatyzacja	16	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
4	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i	17	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny

	głębokości		EBD
5	Koło zapasowe dojazdowe	18	System kontroli ciśnienia w oponach
6	Komputer pokładowy	19	System wspomagania nagłego hamowania
7	Kurtyny powietrzne boczne	20	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	21	Światła do jazdy dziennej LED
9	Podłokietnik centralny przedni	22	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Poduszka powietrzna kierowcy	23	Zamek centralny zdalnie sterowany
11	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	24	Złącze "AUX"
12	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	25	Złącze "USB"
13	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz CD + MP3 + Bluetooth + 4 głośniki
Głośniki 4 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
System Bluetooth
- Systemy VSC + TRC
System kontroli trakcji TRC
System stabilizacji toru jazdy VSC
- Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
Opony 195/65 R15
Tarcze kół stalowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Klimatyzacja automatyczna (dopłata)	548
2	Lakier metalizowany	763
3	+Wymiana sprzężaki klimatyzacji	1 695

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 205/55 R16 91V PREMIUM CONTACT TL		60
Przednie prawe:	CONTINENTAL 205/55 R16 91V PREMIUM CONTACT TL		60
Tylne lewe:	CONTINENTAL 205/55 R16 91V PREMIUM CONTACT TL		60
Tylne prawe:	CONTINENTAL 205/55 R16 91V PREMIUM CONTACT TL		60

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oględzin oraz ustalenia wartości rynkowej pojazdu z uwzględnieniem jego stanu technicznego, przedstawiono samochód osobowy marki TOYOTA model COROLLA w wersji: sedan 4d

Oględzin pojazdu dokonano w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy.

Pojazd w ruchu, zdolny do eksploatacji.

Ogólny stan techniczny: dobry.

Pojazd pochodzi z krajowej sieci dystrybucji.

Zleceniodawca przedstawił dokument:

- dowód rejestracyjny seria DR/BAL numer 0377202

Na podstawie przeprowadzonych oględzin samochodu stwierdzono:

- ogólny stan techniczny pojazdu: adekwatny do czasookresu eksploatacji - użytek firmowy (wielu kierowców),
- samochód z oznakami intensywnej eksploatacji oraz ponadnormatywnym przebiegiem,
- fotel kierowcy i kierownica wytarte,
- powłoka lakiernicza całego pojazdu z licznymi zarysowaniami, szczególnie w okolicach klamek,
- klosze reflektorów i lamp halogenowych zmatowiałe/wypięskowane,

- zderzak przedni z punktowymi odpryskami powłoki lakierniczej - efekt piaskowania,
- wnętrze komory bagażnika i wnętrze przestrzeni pasażerskiej zabrudzone,
- komora silnika - zabrudzenia drogowe,
- powłoka lakiernicza oryginalna fabrycznie,
- okazano dwa kluczyki do pojazdu,
- we wyposażeniu pojazdu drugi/dodatkowy komplet opon "zimowych"

Podczas oględzin wykonano dokumentację fotograficzną pojazdu i jego uszkodzeń - zdjęcia stanowią integralną część niniejszego opracowania.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (133 mies.) 33 650 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 3 006 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 1 275 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2014/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 8 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 500 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 167 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 6 581 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -1,32%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 169 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 1 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 871

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	3,0	1 122
--	-----	-------

Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.

Opony zimowe KLEBER - 4 szt	2,0	748
-----------------------------	-----	-----

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc czerwiec 2025 roku wynosi:

37300 PLN

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 6974,80 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Pieczęć

Podpis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: NSP-2025/122

z dnia: 2025/06/30

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2014

Model: Corolla 1.6 MR`14 E5

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: KNS97755

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 1



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 2



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 3



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 4



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 5



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 6



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 7



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 8



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 9



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 10



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 11



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 12



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 13



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 14



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 15



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 16



NOTE 40 Pro

24mm f/1.75 1/33s ISO2757

NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 17



NOTE 40 Pro

24mm f/1.75 1/30s ISO2875

NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 18



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 19



NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 20

PIERWSZY WŁAŚCICIEL POJAZDU			
GMINA STARO SĄCZ		Własciciel	
49 18 931/5		Numer PESEL / REGON	
BALO377202		KMS 97755	
Numer dowodu rejestracyjnego		Numer rejestracyjny	
Data i rejestracji za granicą		Data i rejestracji	
27-01-2015			
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU ul. Józefińska 33 Urząd rejestracji			
ZMIANY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJAZDU			
Zmiana 1	Data, podpis	Zmiana 2	Data, podpis
Zmiana 3	Data, podpis	Zmiana 4	Data, podpis

PMW S.A. z ud.		KARTA POJAZDU	
TOYOTA MOTOR POLAND CO.LTD SP. Z O.O. UL. KONSTRUKTORSKA 5, 02-673 WARSZAWA Wykonujący kartę i pieczęć, data, podpis: 2015-01-19		eil-2001/116*0304*05 Numer zwaloczenia homologacji	
TOYOTA COROLLA (E15E3(A))		2E14	
Marka, typ, model pojazdu		Rok produkcji	
KL/SAMODCHÓD OSOBOWY		1770 kg	
Rodzaj i przeznaczenie pojazdu		Dopuszczalne maso całkowite	
NHTBE3JE80R896505		---	
Numer identyfikacyjny VIN / Numer seryjny / podwozia		Dopuszczalne ładownosc	
---		10,78KN(1,15t)	
Numer silnika		Napędzający	
1300 kg/ 450 kg		dopuszczalny nacisk na	
Dopuszczalne ciążenie przód / tył		Liczba osi	
1598 cm3/97 kW		2	
Pojemnik / Moc silnika		---	
5		---	

NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 21

[illegible]

NSP-2025/122 Toyota Corolla KNS97755 Fot. 22

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: NSP-2025/122

z dnia: 2025/06/30

Wykonawca opinii : rzeczoznawca certyfikowany mgr inż. Szczepan Żmuda RS001084

Zleceniodawca: GMINA STARY SĄCZ

Adres: Stefana Batorego 25, 33-340 STARY SĄCZ

Zlec. pismo, znak: ustne, bez numeru

z dnia: 2025/06/26

Właściciel: GMINA STARY SĄCZ

Adres: ul. Stefana Batorego 25, 33-340 STARY SĄCZ

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu z uwzględnieniem stanu technicznego

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2014

Model: Corolla 1.6 MR`14 E5

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: KNS97755

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 037-02473

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 69 400 PLN brutto na 12/2015

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2015	05	36200	36200
2014	05	33650	33650
2013	05	31300	31300
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (133 mies.)			33 650 PLN

Normatywny okres eksploatacji	133 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2015/01/27
Rzeczywisty okres eksploatacji	125 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 275 PLN po korekcie: 34 925 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2014.11-2015.01

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	+Klimatyzacja automatyczna (dopłata)	0,25			1,89	0,83	548
2	Lakier metalizowany	0,50			3,31	0,66	763
3	+Wymiana sprężarki klimatyzacji	1,00	2025/06/05	0,70	2,78*	1,75	1 695
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							3 006 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							3 006 PLN po korekcie: 37 931 PLN

+ - element zadany z listy ogólnej lub dodany jako nowy element przez wyceniającego

Przebieg normatywny	167 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	173 581 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 500 PLN po korekcie: 37 431 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 871
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	3,0	1 122
Opony zimowe KLEBER - 4 szt	2,0	748
KOREKTY RÓŻNE	- 1 PLN po korekcie:	37 430 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	423	60*						Prawe:	423	60*	
Tylne					Lewe:	423	60*						Prawe:	423	60*	
KOREKTA ZA OGUMIENIE										- 169 PLN po korekcie:			37 261 PLN			

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	37 300 PLN
--	------------

Pieczeń

Podpis

